



АО «ГАГАРИНСКРЕМТЕХПРЕД» (АО «РТП»)

627713, Тюменская область, Ишимский район,
с. Гагарино, ул. Гагарина, 21
телефон многоканальный +7(34551) 5 99 00
gagarinortp@yandex.ru, rtp72.ru
ИНН 7217000087 ОГРН 1027201231067

11.01.2026 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

В.С. Кириллюк



Прайс по стоимости выезда специалистов Сервисного Центра

№ п/п	Специалист	Единица измерения	Стоимость услуги, (с НДС, 22%), руб.
1	Выезд бригады специалистов на сервисном автомобиле:	км	35-00
2	Транспортировка краном-манипулятором	км	150-00
3	Работа крана-манипулятора	час	5 000-00
4	Работа специалистов: -слесарь -автоэлектрик	час	4 000-00



АО «ГАГАРИНСКРЕМТЕХПРЕД»
(АО «РТП»)

627713, Тюменская область, Ишимский район,
с. Гагарино, ул. Гагарина, 21
телефон многоканальный +7(34551) 5 99 00
gagarinortp@yandex.ru, rtp72.ru

11.01.2026г.



УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

В.С Кирилюк

Прайс на ремонт топливной аппаратуры, без учета стоимости запасных частей
(все цены указаны с НДС, 22%)

Марка	Ремонт (без учета з/ч), руб.	Регулировка, руб.	Проверка на стенде, руб.	Проверка форсунок, руб.	Ремонт форсунок, руб.	Ремонта ТННД, руб.	Ремонта обгонной муфты, руб.
ТНВД ЯМЗ-240	8 500	3 700	1 300	180	460	710	2 100
ТНВД ЯМЗ-238	7 200	3 400	1 200	180	460	710	2 100
ТНВД ЯМЗ-236	6 800	3 100	1 100	180	460	710	2 100
ТНВД Д-240 4УТНМ	6 800	3 100	1 100	180	460	710	2 100
ТНВД Д-245 4УТНЗ	6 800 10 100	3 500	1 300	180	460	710	2 100
ЯЗДА-773 «Евро-2» Мотерпал-4М 3704	12 900			360 360	900 900		
ТНВД Д-260 ЯЗДА-363 Мотерпал	11 800 15 400	3 500 6 100	1 300	300	780	710	2 100
ТНВД СМД СМД 14 СМД 60,2 НД 22	6 800	2 600	1 100	180	460	710	2 100
Т-25, Т-16 НД-21	6 800	1 100	1 100	180	460	710	2 100
КамАЗ КамАЗ «Евро» КамАЗ bosch, zexer Cummins	7 200 15 400 15 400 12 900	3 400	1 300	300	780	710	2 100
ТМЗ 175.11	15 200	3 400	1 300	300	780	710	2 100
Common Rail				1 400	1 930	4 818	
Lombardini					330	830	
Ремонт корректора				2 300			
Ремонт топливной системы высокого давления «Deutz- 3022 ДЦ.1»	15 400						
Deutz-1013, ремонт форсунок	840						



АО «ГАГАРИНСКРЕМТЕХПРЕД» (АО «РТП»)

627713, Тюменская область, Ишимский район,
с. Гагарино, ул. Гагарина, 21
телефон многоканальный +7(34551) 5 99 00
gagarinortp@yandex.ru, rtp72.ru

11.01.2026г.



Прайс на ремонт узлов и агрегатов к тракторам К-700, К-701, Т-150, Беларусь

Капитальный ремонт двигателей (услуги, без учета стоимости з/ч) с НДС (22%), руб.

№	Марка	Капитальный ремонт ДВС	Обкатка ДВС	Диагностика к/вала	Дефектовка, мойка	Ремонт ГБЦ	Фрезеровка ГБЦ
1	ЯМЗ-240		20 200	1 300	16 170		
2	ЯМЗ-238	71 900	22 300	1 200	14 690	6 400	9 700
3	ЯМЗ-236	64 700	20 200	9 600	12 900	5 800	8 600
4	Д-240(245)	58 700	14 300	9 500	11 700	5 500	4 000
5	Д-260	62 400	16 500	9 700	12 300	5 400	8 600
6	ТМЗ (ГБс/ГБр)	102 600/112 900	20 200	1 500	23 400		
7	Deutz	112 900	33 000	9 600	19 360		
8	Lamborghini (двс посевные комплексы)	58 700	8 800	700	9 130		

Ремонт прочих узлов и агрегатов (без учета стоимости запасных частей), с НДС (22%), руб.

№	Наименование работ	Стоимость работ
1.	Ремонт КПП К-700	72 400
2.	Ремонт КПП Т-150К	69 500
3.	Ремонт КПП Т-150Г	75 200
4.	Ремонт КПП/К диапазонов Беларусь-3522, 3022, 2022, 1822	96 700
5.	Ремонт КПП Беларусь-1523	58 000
6.	Ремонт КПП Беларусь-1221.1	58 000
7.	Ремонт КПП Беларусь-82.1	22 000
8.	Ремонт КПП зерноуборочного комбайна «Полесье»	34 300
9.	Ремонт ведущего моста К-700	35 900
10.	Ремонт центрального редуктора К-700	21 780
11.	Ремонт ведущего моста Т-150	34 900
12.	Ремонт центрального редуктора моста Т-150	11 800
13.	Ремонт колесного редуктора, мост Беларусь-3522, 3022	74 900
14.	Ремонт колесного редуктора, мост Беларусь -2022	65 300
15.	Ремонт колесного редуктора, мост Беларусь -1523	53 100
16.	Ремонт колесного редуктора, мост Беларусь -1221.1	42 700
17.	Ремонт колесного редуктора, мост Беларусь-82.1	42 700
18.	Ремонт колесного редуктора зерноуборочного комбайна «Полесье»	48 300
19.	Услуги по ремонту гидронавески К-700 в сборе	58 900
20.	Обкатка КПП К-700, Т-150	19 000
21.	Ремонт мембранно-поршневого насоса Д-203, 171	13 600
22.	Запрессовка трубы шарниров К-700	27 200
23.	Замена полурамы задней К-700	50 100
24.	Замена моста К-700, Т-150К	27 200
25.	Замена КПП К-700	54 340
26.	Замена ДВС К-700	37 500
27.	Замена КПП КЗС	46 900
28.	Замена ДВС КЗС	45 400
29.	Замена электрооборудования К-700, Т-150К	42 400
30.	Регулировка сцепления Беларусь-3022, 3522, 2022	7 300
31.	Регулировка сцепления Беларусь-82, 1221	6 700
32.	Ремонт компрессора ЯМЗ	4 300

33.	Регулировка клапанов Deutz	8 100
34.	Ремонт стартера ЯМЗ, ММЗ	4 800
35.	Ремонт генератора ЯМЗ, ММЗ	4 500
36.	Рассоединить/соединить переднюю и заднюю часть трактора Беларус-82, дефектовка	53 900
37.	Опрессовка ГБЦ (все модели)	2 200
38.	Опрессовка теплообменника	1 200
39.	Замена сцепления Беларус-1221, 1523, 2022	22 800
40.	Замена сцепления Беларус-82 и его модификации (без фронтального погрузчика)	19 140
41.	Замена сцепления Беларус-82 и его модификации (с фронтальным погрузчиком)	32 100
42.	Расточка маховика ЯМЗ-236	2 200
43.	Установка ДВС Д-240 (245)	17 400
44.	Ремонт вспомогательных агрегатов ЯМЗ-240	2 800
45.	Ремонт т/шарнира К-744 Р3, Р4	14 300

Стоимость работы с учетом с учетом з/ч и НДС, 22%, руб.

№	Наименование работ	Стоимость работ
46.	Задняя полурама К-700	68 300
47.	Ремонт т/шарнира в сборе с промпорой К-700, К-744 Р	65 400
48.	Ремонт т/шарнира с промпорой Т-150	53 900
49.	Реставрация т/шарнира К-700, К-744 Р	40 200
50.	Реставрация т/шарнира К-744 Р3, Р4	62 000
51.	Реставрация трубы горизонтального шарнира Т-150	45 900
52.	Ремонт гидроцилиндра ЦС-125	9 200
53.	Ремонт редуктора привода г/насосов К-700	52 000
54.	Ремонт полужесткой муфты К-700	22 900
55.	Ремонт гидромуфты ЯМЗ-240	30 300

Стоимость обменных узлов и агрегатов, с НДС (22%), руб.

№	Наименование	Стоимость работ
1	КПП Т-150	350 000-00
2	КПП К-700	450 000-00
3	Мост Т-150	130 000-00
4	Мост К-700	170 000-00

Стоимость услуги специалистов (с учетом НДС, 22%), руб.

№	Специалист	Стоимость услуги, руб.
1	Электросварщик	4 000-00
2	Токарь, фрезеровщик	4 000-00
3	Автоэлектрик, гидравлик	4 000-00
4	Слесарь	4 000-00
5	Выезд бригады специалистов на сервисном автомобиле:	35-00

Услуги по мойке техники, (с учетом НДС, 22%)

№	Наименование техники	Техническая мойка, руб.	Мойка техники перед капитальным ремонтом, руб.
1	Мойка трактора «Кировец»	8 000	24 200-00
2	Мойка трактора «Беларус» - 82, 1523, 1221 -2022, 3022, 3522	2 800 3 400	8 500-00 12 100-00
3	Мойка автомобиля «Камаз»	4 300	
4	Мойка автомобиля «Камаз» с прицепом	7 000	
5	Мойка грузового автомобиля	3 600	
6	Мойка бензовоза	4 300	
7	Мойка зерноуборочного комбайна	7 900	
8	Мойка зерноуборочного комбайна после уборочного сезона	24 200	24 200-00

Оказание транспортных услуг, (с учетом НДС, 22%), руб.

№	Наименование транспорта	Единица измерения	Стоимость услуги с НДС (20%)
1	Кран-манипулятор «Daewoo»	час	5 000 рублей
		км	150 рублей
2	Автомобиль «Камаз»	час	2 500 рублей
		км	100 рублей
3	Трактор «Беларус-82.1» (с погрузчиком)	час	2 200 рублей
4	Трактор LOVOL TD1304	час	3 500 рублей
5	JCB Экскаватор-погрузчик	час	3 500 рублей
		км	75 рублей
		диаметр шнека 300 мм	700 руб/м
		глубина бурения	до 1,5 метров



АО «ГАГАРИНСКРЕМТЕХПРЕД»

(АО «РТП»)

627713, Тюменская область, Ишимский район,
с. Гагарино, ул. Гагарина, 21
телефон многоканальный +7(34551) 5 99 00
gagarinortp@yandex.ru, rtp72.ru

11.01.2026г.

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

В.С Кирилюк

ПРАЙС-ЛИСТ

ГРУЗОВОЙ ШИНОМОНТАЖ

№ п/п	Наименование услуги	R17,5	R19,5	R22,5	R24
1	Снятие и установка колеса автомобиля	650	650	650	780
2	Снятие колеса с применением доп. оборудования (кувалда, подушка, и т.д.)	1300	1300	1300	1300
3	Демонтаж и монтаж шины	650	650	650	780
4	Ремонт вентиля	130	130	130	130
5	Замена колесной шпильки (без учета стоимости шпильки)	200	200	200	200
6	Накачивание шины с помощью бустера	200	200	200	200
7	Накачивание шины с помощью бустера (при условии, что размер шины не соответствует диску)	650	650	650	650
8	Герметизация бортов шины (два борта шины)	400	400	400	550
9	Протяжка одной колесной гайки	20	20	20	20
10	Вулканизация камеры	от 400			
11	Замена золотника	65			
12	Утилизация шины	350			

ШИНОМОНТАЖ С/Х И СПЕЦТЕХНИКИ

№ п/п	Наименование услуги	Камаз Урал Газ 66	Беларус перед.	Беларус зад.	К700 T150	John Deere
1	Снятие и установка колеса	650	550	550	650	650
2	Демонтаж и монтаж шины	-	650	1200	3 250	3900
3	Демонтаж и монтаж шины с камерой	1950	780	1300	3900	4550
4	Герметизация бортов диска	-	390	650	1300	1300
5	Замена вентиля диска (резиновый)	-	390	390	390	390
6	Замена вентиля диска (бронзовый)	-	780	780	1100	1100
7	Замена штуцера камеры	3200	1800	2200	2200	2200
8	Накачивание шины с помощью бустера	-	65	130	130	130